الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: جوان 2012

وزارة التربية الوطنية

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: تقني رياضي

المدة: 04سا و 30د

اختبار في مادة:تكئولوجيا (هندسة ميكانيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين الموضوع الأول الموضوع الأول الموضوع: نظام آلي لنزع الدسم من الحليب الخام

يحتوي ملف الدراسة على جزنيين:

أ- الملف التقنى: الصفحات { 20/1، 20/2، 20/3، 20/4، 20/5، 20/5 } ب- ملف الأجوبة: الصفحات { 20/6، 20/7، 20/8، 20/9، 20/9 }

ملاحظة:

• لا يسمح باستعمال أي وثيقة خارجية عن الاختبار

 يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته { 20/6، 20/7، 20/8، 20/9، 20/9، 20/10 } حتى ولو كانت فارغة داخل الورقة المزدوجة للإختبار.

أ- الملف التقني

1- وصف وتشغيل:

حفاظاً على صحة المستهلك ، يقوم النظام الممثل في الصفحة 2012 بنزع الدسم من الحليب الخام المستخرج من البقر.

تتم العملية حسب أربع مراحل:

- المرحلة الأولى: إفراغ الحليب من الخزان بواسطة الصمام (EV).

- المرحلة الثانية : خلط الحليب بواسطة المخلاط.

- المرحلة الثالثة : تفريغ الحليب بواسطة الدافعة (V2) (القمع مثبت مع الدافعة).

- المرحلة الرابعة: التصفية.

2- منتج محل الدراسة:

نقترح دراسة مخفض مخلاط الحليب الذي يشتغل بمحرك كهربائي " M_t" الممثل على الصفحة 300.

تنقل الحركة من المحرك الكهربائي "M₁" إلى أدوات الخلط بواسطة مخفض السرعة المتكون من مجموعة متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة {(6) ،(8)} لتحقيق الخروج (1) للمخلاط و{(6) ،(7)} لتحقيق الخروج (2) للمخلاط .

4 - معطيات تقنية:

- استطاعة المحرك: P=3 kw سرعة دوران المحرك: Nm=1000 tr/mn

(8) (6) ; [1] المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة (6) (8) $= \frac{1}{2}$ الموديول: m=2 mm منسبة النقل (6) (8) نسبة النقل (6) (9) نسبة النقل (6) (18) (6) (18

*خروج (2): المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة $\{(6), (7)\}$: التباعد المحوري: $a_{6-7} = 70 \text{ mm}$.

5 - العمل المطلوب:

5 - 1- دراسة الإنشاء (14 نقطة)

أ- تحليل وظيفى: أجب مباشرة على الصفحتين 20/6 و20/7.

ب- تحليل بنيوي:

ب، - دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8. براسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8.

5-2- دراسة التحضير: (6 نقاط).


أ - تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:


أر -تكنولوجيا لوسائل الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 20/9.

أ2 - تكنولوجيا لطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 20/9.

ب - آليات: أجب مباشرة على الصفحة 20/10.

نظام آلى لنزع الدسم من الحليب الخام






صفحة 3 من 20


	1			Ι
تجارة		خابور متوازي شكل 6x6x14)A)	1	12
تجارة		حلقة إسناد	1	11
تجارة		برغي التجميع 15-4M6	1	10
	Cu Sn8 P	وسادة بمسند	4	9
	C 60	عجلة مسننة	_1	8
	C 60	عجلة مسننة	1	7
	C 60	ترس		6
	25 Cr Mo 4	عمود الخروج (2)		5
	25 Cr Mo 4	عمود الخروج (1)		4
. 4	30 Cr Mo 4	عمود المحرك	1	3
	EN-GJL300	غطاء	1	2
	EN-GJL300	هیکل	1	1
الملاحظات	المادة	العييان العربيات	العدد	الرقم
	فض المخلاط	مذ		الله Ar
	b			

ملف الموارد

مدحرجات ذات صف واحد من الكريات تلامس نصف قطري


d	D	В
12	28	8
15	35	11
17	40	12
20	47	14
25	52	15






الخوابير المتوازية


	Comment of the state of the second			D 855 800-
	d	a	b	
1	通過加速的	4	4	
1	2 à 17	5	5	
1	7 à 22	6	6	(14 (14)






فاصل الكتامة ذات شفتين باحتكاك نصف قطري طراز AS


0.0	
d D	В
Tables described	(2) (A)
17 47	14
20 42	12
20 47	14
20 52	15.7
25 47	12






حلقة مرنة للأجواف

	COLUMN BASE A	\$36000000000000000000000000000000000000	ACCESSIONER SECT.	ACCUPATION DESIGNATION OF THE PARTY OF THE P	SECTION SERVICES
transfer and	ZI STREET, ST	22 E			
		STATE OF THE PARTY		發展發展性	
11.5	1	100			
		BATTLE ST	A safe of texts	POSTATION C	A CONTRACTOR
PU School de mais	PERSONAL SPECIMENTS OF	A STATE OF THE PARTY OF	de programment franch.	Allego Francisco	Printer Mendagon.
	Maria Carlo	4470 10 10	ING. WAT		
	3	第二次	75	- 31	
250		SE-201	200	200	
AND VALUE OF		Street Labor.	C.V. California	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
				AND DESCRIPTIONS	THE REAL PROPERTY.
	0	100			
180	非多角 类型			36	
的可能的	學與學學學	3000			
With the same	parenteres.	AL BOMBELLS	BROWN STATE	JAMES ON DARK	MANAGERS AND
110000			222	40	A STATE OF
C. 100 Co.	5	****	of the black	- 40	
		TERROR IN THE		15.0	
1997 S 1197 A 55 B 645	ASSOCIATION OF	STATE OF THE PARTY	No William house	And the second of the second	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
A PARTY OF	OF CARROLL		The state of the state of the		
	0	P. 19545 7-25	A AFRICA	///1	
	ALMERICA.	Aug	CINCOL ST	- 44	Per Edward
and the second s	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	Lunia Asidi	Partition alerance	S. SAMONDAR OF PR	Petratrita
70.		12			evilous su
172.1	5				O
	100	2,	J	48	.0
Carlotte Harrist	ALPHARES.			V 100	12.14.9



حلقة مرنة للأعمدة




100	6 20 7		f.
u.	E .	٠.	1
-:17	1	25,6	1,1
20	1,2	29	1,3,
22	1,2	31,4	1,3
25	1,2	34,8	1,3

ب- ملف الأجوبة


5-1- دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي (علبة O-A)



2- أكمل المخطط التجميعي لمخفض المخلاط بوضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل الجدول:




5- التحديد الوظيفي للأبعاد: J_A 5-1 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط

على الرسم التالي:

4- أتمم الرسم التخطيطي

الحركي لمخفض المخلاط:

دخول



خروج (2)

خروج (1)

أدوات الخلط محرك مخفض المخلاط الأمن المحيط

3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالى:

الوسيلة	الرمز	اسم الوصلة	القطع
			(2)/(1)
			(3)/(6)
		``	(4)/(1)و(2)
	= 1		(7)/(5)

2-5 سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة ϕ_1 و ϕ_2 الموجودة على الرسم التجميعي صفحة (20/3) :

النوع	تعيين التوافق	الأقطار
		Ø ₁
		Ø ₂


أ- أعط نوع التأثير على الخابور.							6- دراسة ا [(6)،(7)} 6-1- أتمم .
ب- تحقق من شرط المقاومة .				=			
							T
	а	df	da	Z	d	m	(0)
	70				40	2	(6)
ج ـ ما هو استنتاجك حول هذه النتيجة ؟				110		_	(7)
				₄ r ₆ .	النقل 7.	، نسبة	6-2 احسب
2-7 يتعرض العمود (3) لتأثير الالتواء البسيط . إذا علم أن عزم الالتواء يقدرب Mt = 30Nm ، المقاومة التطبيقية للإنزلاق Rpg = 50 N/mm ² . احسب القطر الأدنى للعمود (3) حتى يتحمل هذا التأث	وی	لی مست	- Cm	کة		 ب المزد ا) :	6-3 احسب 6-4 احسب الترس (6
	وی سن	لی مست	مۇثر ء	ي T ال	د المماس		6-5 احسد الترس(6)
	6) بواسط مماسية لاق	ترس (بيق قوة بنة للانز	3) و ال 6) بتط د المرو	ناومة : العمود (1×6× ناومة ح	كية للمة ة بين ا 12) (4 T=رمة	ميكاني الحرك از (! ا5001	7- در اسة 7-1 تنقل خابور متو مقدار ها N ملاسس ²

ب- تحليل بنيوي:

ب1 - دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين المجموعة الجزئية على مستوى عمود الخروج (5) للمخفض لجعله أحسن وظيفيا مع تسهيل عملية التركيب و التفكيك :

- انجز وصلة متمحورة بين العمود (5) والهيكل (1) و الغطاء (2) بمدحرجتين ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري (13) (BC)
 - اقترح حلا أخر لتحقيق الوصلة الاندماجية القابلة للفك بين العجلة (7) و العمود (5).
 - تحقيق كتامة الجهاز بتركيب فاصل AS (14) على الغطاء (2).



ب2 - دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي الصفحة (2013) أتمم الرسم التعريفي لعمود الخروج(4) بمقياس 1:1 موضحا كل التفاصيل ،

* ضع السماحات الهندسية.

* ضع الخشونة على الأسطح الوظيفية AA المقطع AA

المقياس 1:1

2-5- دراسة التحضير:

أ- تكنولوجيا لوسائل الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات و أدوات القطع والمراقبة للترس (6) في ورشة الصناعة الميكانيكية بسلسلة صغيرة.

1- ما هي طريقة الحصول على الخام؟

2- اشرح تعيين مادة صنع هذا الترس 60 C

3- باستعمال علامة (x) اختر الوحدات المناسبة للإنجاز هذه القطعة:

Γ	وحدة الخراطة
	وحدة التفريز

وحدة التثقيب

أو - تكنولوجيا لطرق الصنع:

- نقترح دراسة صنع الوسادة (9) طبقا للرسم التعريفي المقابل بسلسلة تصنيع أحادية.


- السير المنطقي للصنع:

منصب	عملیات	المرحلة
منصب المراقبة	مراقبة الخام	100
خراطة	{(4)}	200
خراطة	{(5)·(6)·(2)·(1)·(3)}	300
منصب المراقبة	مراقبة نهائية	400

1- أتمم على رسم المرحلة 300 المقابل ما يلي: أ- الوضعية السكونية (الوضعية الإيزوسطاتية) د - أدواد الصنع

ب- أبعاد الصنع. 2- احسب بعد الصنع Cf₂ بتحويل الأبعاد.

3ـ ما هي وسائل القياس المناسبة لقياس: Ø16H7:...... Ø26p6:.....



AΑ


1	
<u> </u>	
2 3 Cf ₁	3 Cf ₂
مسلسلة الأبعاد	Cf. C 2

ب - الأليات:

وصف و تشغيل : النظام الآلي : أنظر شكل صفحة 20/2

عند الضغط على زر بداية التشغيل (m) ، يفتح الصمام (EV) فينزل الحليب الخام من الخزان إلى حوض الخلط عند الضغط على زر بداية التشغيل (m) ، يفتح الصمام (EV) فينزل الحليب المراد خلطها) يغلق الصمام (EV) و تخرج ساق عند ضغط حوض الخلط على الملتقط "a₁" (حسب كمية الحليب المراد خلطها) يغلق الصمام (V_1) و تخرج ساق الدافعة (V_1) حتى الضغط على الملتقط "a₁" لمن يؤدي إلى خروج بعدها يتوقف المحرك " V_1 " وترجع ساق الدافعة (V_1) حتى الضغط على الملتقط "b₁" ثم تفريغ الحوض لمدة 30 ثانية (وهي المدة الزمنية اللازمة لإفراغ حوض الخلط من الحليب)، بعد انتهاء هذه المدة ترجع ساق الدافعة (V_2) حتى الضغط على الملتقط "b₀" و تعاد الدورة . ملحظة : فصل الدسم عن الحليب يتم بواسطة شبكة للتصفية .

العمل المطلوب:



الموضوع الثاني الموضوع الموضوع: نظام آلي لإنجاز مجاري على قطع خشبية

يحتوي ملف الدراسة على جزءين

أ- الملّف التقني : الصفحات { 20/11، 20/13، 20/13، 20/14، 20/15، 20/15، 20/15، 20/15، 20/15، 20/16 } ب- ملف الأجوبة : الصفحات { 20/16، 20/17، 20/18، 20/19، 20/16 }

ملاحظة:

• لا يسمح باستعمال أي وتُيقة خارجية عن الاختبار

• يسلم ملّف الأجوبة بكامل صفحاته { 20/16، 20/17، 20/18، 20/19، 20/20 } حتى ولو كانت فارغة داخل الورقة المزدوجة للاختبار.

أ- الملف التقني

1- وصف و تشغيل:

نريد إنجاز بصفة آلية مجريين في نفس الوقت على قطعة خشبية بواسطة فريزتين، انظر الشكل على الصفحة (20/12).

تتم هذه العملية عبر مرحلتين:

- المرحلة الأولى: إنجاز ثقبين بعمق المجريين.

- المرحلة الثانية: إنجاز المجريين حسب الطول المطلوب

2-الجهاز محل الدراسة:

نقترح دراسة مضاعف السرعات الممثل على الصفحة (20/13) الذي يشتغل بمحرك كهربائي Mt₁ غير ممثل.

3- سير الجهاز:

تنقل الحركة من العمود المحرك (1) إلى عمود حامل الأداة (19) بواسطة متسننات أسطوانية (4) و (5) ذات أسنان قائمة.

4- معطيات تقنية:

- استطاعة المحرك: P=1,5 kw سرعة دوران المحرك: Nm=750 tr/mn

- المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة { (4) ، (5)}

m=2 mm ، d₅ =28 mm ، d₄ =54 mm

5 - العمل المطلوب:

5 - 1- دراسة الإنشاء (14 نقطة)

أ- تحليل وظيفي: أجب مباشرة على الصفحتين 16/20 و20/17.

ب- تحليل بنيوي:


ب₁ - دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18. ب₂ - دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18.


2-5- دراسة التحضير: (6 نقاط).

أ - تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 20/19.

ب - آليات : أجب مباشرة على الصفحة 20/20.

نظام آلى لإنجاز مجاري على قطع خشبية







صفحة 13 من 20

تجارة		برغي ذو رأس سداسي	4 4 1	
	ENGJL200	غطاء		Ľ
تجارة		سدادة تفريغ		_
تجارة		فاصل مسطح		
تجارة		حلقة مرنة	2	,
تجارة		سدادة ملء	1	
ىجارە	FNO II 200			
				-
	ENGJL200	علبة	1	
	25CrMo4	كر س ،	1	T
				-
	25CrMo4	4		L
تجارة		فاصل الكتامة دو شفتين		
				-
بجاره				-
	30CrMo4	عمود محرك	1_	
	30CrMo4	عمود محرك	1	
# 1 to 1 to 1				+
الملاحظات	المادة	التعييينات	العدد	٩
		عمود محرك	1	-
	30CrMo4			
تجارة		مدحرجة ذات كريات بتلامس نصف قطري	1	
				-
تجارة		4		
2.1.2	25Crivi04	4		+
	25CrMo4	عجلة مسننة		
		ترس		1
	 	تر س ،	1	T
	ENGJL200	علبة	1	L
				-
	ENGJL200	غلاف	1	0,13
تجارة		خابور متواز		
				L
				-
				-
			1	-
تجارة		سدادة تفريغ		
	ENGJL200	غطاء		
تجارة				+
				+-
<u>ىجارە</u> ئجارة		برغي ذو رأس سداسي	4	+-
<u> </u>		حلقة مرنة	2	
تجارة		مدحرجة ذات كريات بتلامس نصف قطري	2	
	ENGJL200	جسم	1	T
	35CrMo4	عمود الدوران	1	
	S235	لجاف	1	L
تجارة		برغي ذو رأس سداسي	1	'
تجارة		برغي ذو رأس سداسي	4	
» (»	ENGJL250	غطاء	1	-
تجارة	ENG II 250	فاصل الكتامة دو شفتين	1	:
- 1 -	ENGJL250	مزلاق	1	1
حجار ب	ENC II 250			+
<u> </u>		وصل مسطح برغي ذو رأس أسطواني ذو تجويف سداسي	4	
تجارة تجارة		حلقة استناد فاصل مسطح	1	
A 1 - 1	1	ا داده این تنا	1	1

مثف الموارد


مدحرجات ذات دحاريج مخروطية طراز KB






فاصل الكتامة ذات شفتين باحتكاك نصف قطري طراز AS


14.60		
d	υ,,,	В
17	47	14
20	47	12
20	27	144
AND STREET STREET		
20	52	15
25	47	12






حلقة مرنة للأجواف

100 400 100	* 110.22 and	
D	C	president of
		returnation (Art Control
A 7	4 1000	
45	1,75	31,6
4-9-15-17-16-1	THE PARTY OF THE P	
6.4		
.50		36
	"特别是我们的 "	
# #		
55	2	40,4
THE STREET		
-60	2	44,4
	500	
,	- F	
65	2,5	48,8
Service division in the		
(30)		



حلقة مرنة للأعمدة




d	÷e	C	f
17	1	25,6	1,1
20	1,2	29	1,3
22	1,2	31,4	1,3
25	1,2	34,8	1,3

ب- ملف الأجوبة

5-1- دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي


1-أتمم العلبة O-A للنظام الألي.




2- أكمل المخطط التجميعي لمضاعف السرعات
 بوضع الوظائف ثم قم بصياغة الوظائف داخل الجدول.



صياغة الوظيفة	الوظيفة



5- سجل التوافقات على الرسم التالي:



6- مادة العمود المحرك (1) هي 30CrMo4 - اشرح هذا التعدين مع ذكر اسم المادة

- اشرح هذا التعيين مع ذكر اسم المادة.	7 [
	A
9	
3	
	\$
	25
41 9	

حامل الآداة	ليطي الحركي:	3- أتمم الرسم التخم
حامل الاداه	I	5
		-
		الدخول
25		1


و عزوم الإنحناء ثم مثّل	- احسب الجهود القاطعة و تغيرات منحنياتها	- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة : (4)،(4)} - أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات :
$:\overline{\mathbf{M}_{\mathbf{f}}}$	• حساب تغيرات عزوم الإنحناء	a d Z m العجلات 54 2 (4) 54 2 (5) 28 (5) 8- احسب سرعة خروج العمود (19) علما أن سرعة المحرك هي N _m =N ₁ =750 tr/mn.
$A \stackrel{\overrightarrow{F_2}}{\downarrow}_B$	$\overrightarrow{F_3}$ C D $\overrightarrow{F_4}$	9- احسب مزدوجة المحرك C _m علما أن إستطاعة المحرك N _m = 750 tr/mn و P=1,5 Kw
35 TO O MF	85 35 X 20 X 17 X 1	11- در اسة ميكانيكية للمقاومة : در اسة العمود (19) : در اسة إنحناء العمود (19) : نفترض أن العمود (19) عبارة عن عارضة أفقية و محما بجهود حسب الشكل الموالي : $ \vec{F}_1 = 50 \text{ N}$ $ \vec{F}_2 = 50 \text{ N}$ $ \vec{F}_3 = 50 \text{ N}$ $ \vec{F}_4 = 50 \text{ N}$

ب- تطيل بنيوي:


ب، دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين المجموعة على مستوي عمود الخروج (19) لمضاعف السرعات.

أنجز وصلة متمحورة بين العمود (19) و الهيكل (18) بمدحرجتين ذات دحاريج مخروطبة "KB" (17) التركيب على شكل "O" لإمتصاص الأحمال المحورية الموجودة على طرف العمود نتيجة تشغيل المجاري .



ب2 - دراسة تعريفية جزئية أنجز الرسم التعريفي للعمود (19) بمقياس 1:1 مستعينا بالرسم التجميعي الصفحة 20/13 - الصفحة 20/13 - ضع السماحات الهندسية و الخشونة بم أنجز المقطع AA




2-5- دراسة التحضير:

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

نقترح دراسة إنجاز العلبة (6) حسب الرسم التعريفي التالي:


- السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة.
 - سلسلة التصنيع صغيرة.




1-أتمم الشكل الأولي للخام:

3- ضع القطعة في وضعية سكونية (الوضعية الإيزوسطانية) لإنجاز السطوح
 (6) (7) (9) مع تمثيل الأدوات المناسبة

في وضعية التشغيل و تسجيل ابعاد الصنع





2- نقترح التجميع التالي لإنجاز العلبة (6) {10} ؛ {6-7-9} ؛ {1-2-3-45} - اتمم جدول السير المنطقي للصنع:

منصب	عمليات	مرحلة
		100
		200
		300
		400
		500

ب- آليات:


وصف و تشغيل : النظام الآلي : أنظر شكل صفحة 20/12


يقوم العامل بوضع القطعة على الطاولة بشرط أن الملتقط (p) يكون مضغوط ثم يضغط على الزر (m) لبداية الدورة. حينئذ يتم خروج الدافعة (A)؛ عند التماسها بالملتقط a_1 ينطلق المحركان ($Mt_2=1$) و ($Mt_2=1$) التابعان لوحدتي التشغيل في الدوران و كذلك خروج الدافعة (B) بدفع المزلاق نحو القطعة الخشبية لإنجاز الثقبين الأولين للمجريين حسب عمق معين.

عند التماسها بالملتقط b_1 تقوم الدافعة (C)بدفع الطاولة بمسافة تساوي طول المجرى عند التماسها بالملتقط c_1 تعود الدافعة (B) إلى وضعيتها الأولى لتضغط على b_0 ، حينئذ يتوقف المحركان ($mat_2=0$) و $mat_2=0$) و تعود الدافعة (C) لوضعيتها الأولى لتضغط على $mat_2=0$ فتحرر القطعة برجوع الدافعة (A) لتضغط على $mat_2=0$ تكرر الدورة من جديد.

1- أتمم مخطط (م.ت.م.ن) الخاص بمركز التثقيب: (GRAFCET) (المستوى 2).

2. ركب الموزع 2/3 بالدافعة البسيطة المفعول "A"





سلم التنقيط

وزارة التربية الوطني الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات

دورة : جوان 2012

امتحان: بكالوريا التعليم الثانوي

المادة: تكنولوجيا

الشعبة: تقني رياضي / هندسة ميكانيكية

الموضوع الأول: نظام آلي لنزع الدسم من الحليب الخام

14 /	دراسة الإنشاء
06 /	دراسة التحضير
20 /	المجموع

06	,ر	دراسة التحضر	14	شاء	دارسة الإن
01.25	الصنع	ا - تكنولوجيا لوسائل	10	ظيفي	ا- التحليل الو
	0.25	(1		7x0,1	(1
	0.5	(2		9x0,1	(2
	0.5	(3		12x0,1	(3
02.5	الصنع	ا2- تكنولوجيا لطرق		8x0,1	(4
	0.5	(1-1		0,4	(1-5
	2x0,25	(ب -1		4x0,2	(2-5
	4x0,25	1- ج)		7x0,2	(1-6
	2x0,25			2x0,2	(2-6
02.25		ب- الآلــــات		2x0,2	(3-6
	8x0,2	(1		2x0,2	(4-6
	0,35	(2		2x0,2	(5-6
	0,30	(3		0,2	(1-1-7
				3x0,25	7-1- ب)
	L			0,25	7-1- ج)
				4x0,25	(2-7
			1,48		AL & B. 481
			04	نيوي	ب- التحليل الب
			02.5	ية جزئية	ب1 - دراسة تصميه
				2	وصلة متمحورة
				0,25	وصلة إندماجية
				0.25	تحقيق الكتامة
		20 mg 1	01.5	ب2 - دراسة تعريفية جزئية 5.	
				0,25+0,75	الرسم التعريفي+المقطع
1				2x0,25	السماحات+الخشونة

ب- ملف الأجوبة

5-1- دراسة الإنشاء:

4 أتمم الرسم التخطيطي

5 ـ التحديد الوظيفي للأبعاد:

على الرسم التالي:


دخول

الحركي لمخفض


المخلاط:

أ- تحليل وظيفي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي (علبة A-0)



2- أكمل المخطط التجميعي لمخفض المخلاط بوضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل الجدول:



صياغة الوظيفة	رمز الوظيفة
نقل حركة دورانية مع تخفيض السرعة	FP
مقاومة المحيط الخارجي	Fc ₁
مرعاة تطبيق شروط الأمن	Fc ₂

12 3 10 11 6

 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ انجز سلسلة ألأبعاد الخاصة بالشرط $^{\circ}$

خروج (2)


خروج (1)

 $\frac{2-5}{2}$ سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة المروح ودة على الرسم التجميعي صفحة (20/3) :

النوع	تعيين التوافق	الأقطار
توافق بخلوص (دوار)	Ø.H7f8	Ø ₁
توافق بالشد	Ø.H7p6	Ø ₂

3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

الوسيلة	الرمز	اسم الوصلة	القطع
البراغي التجميع	99/	إندماجية	(2)/(1)
الطبرغي +خابور		إندماجية	(3)/(6)
اليروساداتين بمسند	(متمحورة	(4)/(4)و(2)
المرا تركيب بالشد	1	إندماجية	(7)/(5)



$$\frac{T}{S} \le Rpg \Rightarrow Rpg \ge \frac{1500}{6 \times 14} = 17,85 \text{ N/mm}^2$$

$$Rpg = \frac{Reg}{s} \ge \frac{150}{3} = 50 \, N/mm^2$$

17,85 < 50

شرط المقاومة محقق

ج ـ ما هو استنتاجك حول هذه النتيجة ؟ الخابور يقاوم تأثير القص

7-2 يتعرض العمود (3) لتأثير الالتواء البسيط، إذا علمنا أن عزم الالتواء يقدرب Mt = 30Nm ،المقاومة التطبيقية للإنزلاق Rpg = 50 N/mm² أ ـ أحسب القطر الأدنى للعمود (3) حتى يتحمل هذا التأثير

$$R p g = \frac{M t}{\frac{I_0}{v}} = \frac{M t \times 16}{\pi \times d^3}$$

$$I_0 = \frac{\pi \times d^4}{32} = I_x + I_y = 2 \times \frac{\pi \times d^4}{64}$$

$$V = \frac{d}{2} = 10 = 9$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{M t \times 16}{\pi \times R p g}}$$

$$= \sqrt[3]{3057,324} = 14,51 mm$$

6- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة:

6-1- أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات:

$$da_{6} = d_{6} + 2m = 44mm$$

$$df_{6} = d_{6} - 2.5m = 35mm$$

$$da_{7} = d_{7} + 2m = 104mm$$

$$df_{7} = d_{7} - 2.5m = 95mm$$

$$a = \frac{d_{6} + d_{7}}{2} = 70mm$$

$$z_{6} = \frac{d_{6}}{m} = 20$$

$$z_{6} = \frac{d_{6}}{d_{7}} = \frac{2}{5}$$

$$z_{7} = \frac{d_{6}}{d_{7}} = 50$$

а	df	da	z	d	m	
70	35	44	20	40	•	(6)
70	95	104	50	100	2	(7)

6-2 أحسب نسبة النقل r₆₋₈.

$$r_{6-8}=r_{6-7}=2/5$$
 نفس التباعد المحوري و الترس (6) مشترك

6-3 أحسب سرعة الخروج للعمودين (4) و(5):

$$r_{6-8} = \frac{N_8}{N_6} \Rightarrow N_8 = r_{6-8} \times N_6 = 400 \, tr/mn$$

$$N_4 = N_5 = N_8 = 400 \text{tr/mn}$$

4-6 أحسب المزدوجة المحركة Cm على مستوى الترس (6):

$$Cm = \frac{P}{\omega} = \frac{30 \times P}{\pi \times N} = \frac{30 \times 3000}{3.14 \times 1000} = 28,66 \text{mN}$$

6-5 أحسب الجهد المماسي T المؤثر على مستوى سن الترس(6):

$$T = \frac{Cm}{r} = \frac{28.66}{20 \times 10^{-3}} = \frac{28.66 \times 1000}{20} = 1433N$$

7- در اسة ميكانيكية للمقاومة :

7-1 تنقل التحركة بين العمود (3) و الترس (6) بواسطة خابور متوازي (12) (14×6×6) بتطبيق قوة مماسية مقدار ها T=1500N ومقاومة حد المرونة للانز لاق Peg = 150 N/mm²


ب- تحليل بنيوي:

ب1 ـ دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين المجموعة الجزئية على مستوى عمود الخروج (5) للمخفض لجعله أحسن وظيفيا مع تسهيل عملية التركيب و التفكيك :


- أنجز وصلة متمحورة بين العمود (5) والهيكل (1) و الغطاء (2) بمدحر جتين ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري (13) . (13)

بلدمش تصف تصري (١٥) . (١٥) . - اقترح حل آخر لتحقيق الوصلة الإندماجية القابلة للفك بين العجلة (7) و العمود (5). كرا - تحقيق كتامة الجهاز بتركيب فاصل AS (14) على الغطاء (2).



ب2 - دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي الصفحة (3\20) أتمم الرسم التعريفي لعمود الخروج(4) بمقياس 1:1 موضحا كل التفاصيل البيانية (قطاع موضعي لتوضيح التفاصيل الداخلية):



2-5- دراسة التحضير:

أ١- تكنولوجيا لوسائل الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات و أدوات القطع والمراقبة للترس (6) في ورشة الصناعة الميكانيكية بسلسلة صغيرة.

1- ما هي طريقة الحصول على الخام؟

الدر فلة أو القولية

2- أشرح تعيين مادة صنع هذا الترس 60 C


صلب خاص للمعالجة الحرارية يحتوى على

0,6%من الكربون

3- باستعمال علامة (x) اختر الوحدات المناسبة للإنجاز

×	وحدة الخراطة
×	وحدة التفريز

وحدة التثقيب



- نقترح دراسة صنع الوسادة (8) طبقا للرسم التعريفي المقابل بسلسلة تصنيع أحادية.

- السير المنطقي للصنع:

منصب	عمليات	المرحلة
منصب المراقبة	مراقبة الخام	100
خراطة	{(4)}	200
خراطة	{(5):(6):(2):(1):(3)}	300
منصب المراقبة	مراقبة نهائية	400

1- أتمم على الرسم المقابل رسم المرحلة 300 ب:

أ-إتمام الوضعية السكونية.

ب-إتمام أبعاد الصنع.

ج- حساب بعد الصنع Cf2 بتحويل الأبعاد.


$$C_{2\text{Max}} = C f_{2\text{Max}} - C f_{4\text{Mini}} \Rightarrow C f_{2\text{Max}} = C_{2\text{Max}} + C f_{1\text{Mini}}$$

$$Cf_{2Max} = 15.4 + 4.75 = 20.15$$

$$\mathbf{C}_{_{2\text{Mini}}} = \mathbf{C}\,\mathbf{f}_{_{2\text{Mini}}} - \mathbf{C}\,\mathbf{f}_{_{1\text{Max}}} \Longrightarrow \mathbf{C}\,\mathbf{f}_{_{2\text{Mini}}} = \mathbf{C}_{_{2\text{Mini}}} + \mathbf{C}\,\mathbf{f}_{_{1\text{Max}}}$$

$$C f_{2Mini} = 14.6 + 5.25 = 19.85$$

$$Cf_2 = 20^{\pm 0.15}$$



1 0.05 1

1x45° (5)

معيار أو ميكرومتر

2- ما هي وسائل القياس المناسبة لقياس: 716H7 اسدادة أسطوانية مزدوجة (TLD) معيار أو ميكرومتر @26p6:معيار مزدوج الفكين (CMD)

ΑΑ

◎ 0.5 B

ب - الآليات:

وصف و تشغيل:


عند الضغط على زر بداية التشغيل (m) ، يفتح الصمام (EV) فينزل الحليب الخام من الخزان إلى حوض الخلط . عند ضغط حوض الخلط على الملتقط "c" (حسب كمية الحليب المراد خلطها) يغلق الصمام (EV) و تخرج ساق الدافعة (V_1) حتى الضغط على الملتقط " a_1 " الذي يؤدي إلى دوران المحرك " $M_t=1$ " لمدة زمنية تقدر بـ 10 دقائق. بعدها يتوقف المحرك " $M_t=0$ " وترجع ساق الدافعة (V_1) حتى تضغط على الملتقط " a_1 " وترجع ساق الدافعة (v_1) حتى الضغط على الملتقط " v_2 " أم تفريغ الحوض لمدة 30 ثانية (v_2) حتى المنقط على الملتقط " v_3 الملتقط " v_4 المائقط " v_5 الملتقط على الملتقط على الملتقط " v_5 و تعاد الدورة . ملحظة : فصل الدسم عن الحليب يتم بواسطة شبكة للتصفية .


العمل المطلوب:

1-أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET)(المستوى 2) .

2- ما هو إسم الدافعة (V₂) ؟ دافعة مز دوجة المفعول

3- ما هو الموزع المناسب لهذه الدافعة (V₂) ؟ موزع 5.





171

سلم التنقيط

وزارة التربية الوطني الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات

دورة : جوان 2012

امتحان: بكالوريا التعليم الثانوي

المادة: تكنولوجيا

الشعبة: تقني رياضي / هندسة ميكانيكية

الموضوع الثاني: نظام آلي لإنجاز مجاري على قطع خشبية


14 /	دراسة الإنشاء	
06 /	دراسة التحضير	
20 /	المجموع	


06	ضير	دراسة التحد	14	۶	دارسة الإنشا
03.5	طرق الصنع	ا - تكنولوجيا لوسائل و	10	ي	ا- التحليل الوظيف
4	1	(1		7x0,1	(1
	5x0,2	(2		9x0,1	(2)
	3x0,5	(3)		5x0,1	(3)
02.5	ات ا	ب- الآلــيـــ		0,8	(4
	9x0,2	(1		3x0,3	(5)
2 1434	2x0,35	(2		4x0,2	(6
			-	3x0,2	(7)
				2x0,2	(8)
		h		2x0,2	(9)
				2x0,2	(10
				3x0,3	11)- حساب الجهود القطاطعة
		,		3x0,3	- حساب عزوم الإنحناء
				3x0,3	- تمثيل الجهود القطاعة
				3x0,3	- تمثيل عزوم الإنحناء
		12	04	ي	ب- التحليل البنيو
			02.5	جزئية	ب1 ـ دراسة تصميمية
95				2	وصلة متمحورة
		8		0.5	تحقيق الكتامة
.9		=	01.5	جزئي ة	ب2 - دراسة تعريفية .
				0,25+0,75	الرسم التعريفي+المقطع
				2X0,25	السماحات+الخشونة

ب- ملف الأجوبة

1-5-1- دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي






2- أكمل المخطط التجميعي لمضاعف السرعات الم بوضع الوظائف ثم قم بصياعة الوظائف داخل الجدول.




صياغة الوظيفة	الوظيفة
نقل حركة دورانية للأداة مع مضاعفة السرعة	FP
مقاومة المحيط الخارجي	Fc ₁
تحقيق الإرشاد أو ربط المضاعف مع المزلاق	Fc ₂


صياغة الوظيفة	الوظيفة
نقل حركة دورانية للأداة مع مضاعفة السرعة	FP
مقاومة المحيط الخارجي	Fc ₁
تحقيق الإرشاد أو ربط المضاعف مع المزلاق	Fc ₂

3- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:



4- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط مرعلى الرسم





6- مادة العمود المحرك (1) هي 30CrMo4

أ- اشرح هذا التعيين مع ذكر اسم المادة. 30CrMo4 : صلب ضعيف المزج 0.3% من

Cr:الكروم 1% من الكروم.

Mo: الموليبدان.

7- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة: {(4)،(5)}

- أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات:

 $a=(d_4+d_5)/2=41$ mm

 $z_4 = d_4/m = 27$

 $z_5 = d_5/m = 14$

а	d	Z	m	العجلات
41	54	27	2	(4)
41	28	14	2	(5)


8- أحسب سرعة خروج العمود (19) علما أن
 سرعة المحرك هي N_m=N₁=750 tr/mn.

 $r_{4-5}=d_4/d_5=N_5/N_4$ $N_5=N_{19}=N_4 \times d_4/d_5=750 \times 54/28$ $N_5=N_{19}=\underline{1446.42 \text{ tr/mn}}$

10- أحسب الجهد المماسي T للعجلة المسننة (4).

 $C_m = T \times d_4/2$ T=2 $C_m/d_4 = 2 \times 19100/54$

T=707.40N




11- در اسة ميكانيكية للمقاومة :

دراسة إنحناء العمود (19):

• معطیات:

نفترض أن العمود (19) عبارة عن عارضة أفقية و محملة بجهود حسب الشكل الموالى :

 $|F_{1}| = 50N|F_{2}| = 50N$ $|F_{3}| = 50N|F_{4}| = 50N$ $|T_{3}| = 50N|F_{4}| = 50N$ $|T_{4}| = 50N|F_{4}| = 50N$ $|T_{3}| = 50N|F_{4}| = 50N$ $|T_{4}| = 50N|F_{4}| = 50N$



 $\int x_{2}^{-0} \implies M f_{2}^{-1750Nmm}$

1- أحسب الجهود القاطعة و عزوم الإنحناء ثم مثل

 $0 \le x \le 35$

• حساب الجهود القاطعة T:


ات.

ب- تحليل بنيوي:


ب١ ـ دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين المجموعة على مستوي عمود الخروج (19) لمضاعف السرعات.

أنجز وصلة متمحورة بين العمود (19) و الهيكل (18) بمدحرجتين ذات دحاريج مخروطبة "KB" (17) التركيب على شكل "O" لإمتصاص الأحمال الموجودة على طرف العمود نتيجة تشغيل المجاري



ب2 - دراسة تعريفية جزئية: انجز الرسم التعريفي المعمود (19) بمقياس 1:1 مستعينا بالرسم التجميعي الصفحة 20/13




5-2- دراسة التحضير:




نفترح دراسة إنجاز العلبة (6) حسب الرسم التعريفي التالي:


- السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة.

- سلسلة التصنيع صغيرة.



1-اتمم الشكل الأولي للخام:






2- نقترح التجميع التالي لإنجاز العلبة (6) (10) ؛ (6-7-6) ؛ (10-3-4-5) - أتمم جدول السير المنطقي للصنع:

منصب	عمليات	مرحلة
منصب المراقبة	مراقبة الخام	100
خراطة	(5-4-3-2-1)	200
خراطة	(9 -7-6)	300
تثقيب	(10)	400
منصب المراقبة	مراقبة نهائية	500

3- ضع القطعة في وضعية سكونية لإنجاز السطوح (7) (6) (9) مع تمثيل الأدوات المناسبة في وضعية التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع بدون قيم.



ب- آليات: وصف و تشغیل :

يقوم العامل بوضع القطعة على الطاولة بشرط أن الملتقط (p) يكون مضغوط ثم يضغط على الزر (m) لبداية الدورة. حينتُذ يتم خروج الدافعة (A)؛ عند التماسها بالملتقط a1 ينطلق المحركان (Mt1=1) و (Mt2=1) التابعان لوحدتي التشغيل في الدوران و كذلك خروج الدافعة (B) بدفع المزلاق نحو القطعة الخشبية لإنجاز التقبين الأولين للمجريين حسب عمق معين.

عند التماسها بالملتقط b1 تقوم الدافعة (C)بدفع الطاولة بمسافة تساوي طول المجرى عند التماسها بالملتقط C1 تعود الدافعة (B) إلى وضعيتها الأولى لتضغط على bo ، حينئذ يتوقف المحركان (Mt1=0)و (Mt2=0) و تعود الدافعة (C) لوضعيتها الأولى لتضغط على co فتحرر القطعة برجوع الدافعة (A) لتضغط على ao. تكرر الدورة من جديد.

1- أتمم مخطط (م ت م ن) الخاص بمركز

2- ركب الموزع 2/3 بالدافعة البسيطة المفعول "A" التثقيب: (GRAFCET) (المستوى 2) . الر احة m . P A+ a_1 $M_{11}=1$ $Mt_2=1$ B+ C+ موزع 3/2 B- $Mt_1 = 0$ $Mt_2 = 0$

Co

 a_0

A -